

## Pictogrammes



Ce symbole indique que les déchets, pièces d'équipements électroniques ou électriques ne doivent pas être rejetés dans la poubelle. Pour une mise en décharge appropriée, veuillez contacter votre centre local de recyclage ou votre centre de traitement des déchets dangereux.



Ce symbole indique que la (les) lampe(s) contient (nent) du mercure.

## Stockage des lampes et manutention



Figure : 1



Figure :2

Le stockage des lampes usagées selon la figure 1 est impropre, le stockage, selon la figure 2 est préconisé. Le stockage horizontal dans des cartons, selon les tailles identiques est sécuritaire. Ne pas regrouper les lampes avec du ruban adhésif, afin d'éviter les casses des tubes de quartz. Limiter la hauteur de stockage des lampes. De préférence, emballer les lampes avec l'emballage d'origine.

Si les lampes sont envoyées dans un centre de traitement, assurez un emballage selon les règles de l'art et en utilisant du matériel de calage, afin d'éviter tout déplacement des lampes. Évitez toute compression des lampes, dans le carton.

Assurez-vous avant d'envoyer les lampes au centre de traitement que celui-ci est habilité à assurer le transport et le traitement complet, de ce type de déchet.

**Guideline for the General Management of Hazardous Waste in the NWT:**

[www.enr.gov.nt.ca/\\_live/documents/content/General\\_management.pdf](http://www.enr.gov.nt.ca/_live/documents/content/General_management.pdf)

**GNWT 1998, Guideline for Industrial Waste Discharges in the NWT:**

[www.enr.gov.nt.ca/\\_live/documents/content/industrial\\_waste\\_guidelines.pdf](http://www.enr.gov.nt.ca/_live/documents/content/industrial_waste_guidelines.pdf)

**Association of Lighting and Mercury Recyclers:**

[www.almr.org/](http://www.almr.org/)

**Recycling Council of Alberta Directory Listings:**

[www.recycle.ab.ca/ebguide](http://www.recycle.ab.ca/ebguide)

**CCME Canada Wide Standard for Mercury-Containing Lamps:**

[www.ccme.ca/assets/pdf/merc\\_lamp\\_standard\\_e.pdf](http://www.ccme.ca/assets/pdf/merc_lamp_standard_e.pdf)

**Environment Canada, Mercury and the Environment:**

[www.ec.gc.ca/mercure-mercury/default.asp?lang=En&n=DB6D2996-1](http://www.ec.gc.ca/mercure-mercury/default.asp?lang=En&n=DB6D2996-1)

**Environment Canada, Technical Recommendations Document on the Management of End-of-life Mercury-Containing Lamps in Canada:**

[www.ec.gc.ca/mercure-mercury/default.asp?lang=En&n=5CA51DB2](http://www.ec.gc.ca/mercure-mercury/default.asp?lang=En&n=5CA51DB2)

**Natural Resources Canada's Fluorescent Lamps - Questions and Answers:**

<http://oee.nrcan.gc.ca/residential/business/manufacturers/11423>

**Lamprecycle.org:**

[www.lamprecycle.org/](http://www.lamprecycle.org/)

En cas de questions relatives à la réglementation, le transport , la disposition des déchets chargés de mercure, nous vous invitons à contacter, les organismes cités plus haut.

## Précautions à prendre, en cas de casse de lampes

### MESURES A PRENDRE EN CAS D'INCIDENT

Évacuation des personnes et animaux, dans la zone à traiter  
Éviter de marcher sur les débris de quartz, et autres  
Ventiler le site durant 15 mn, avant d'effectuer les travaux de nettoyage, ce qui permettra d'assurer une basse teneur en vapeur de mercure.

### PROCEDURES DE NETTOYAGE SUR UNE SURFACE DURE

Ne jamais utiliser d'aspirateur, ce qui pourrait disperser les vapeurs de mercure  
Porter gants, lunettes de sécurité et masque  
Ramasser les éclats de quartz et autres éléments,  
Utiliser de l'adhésif pour collecter les poudres, fins débris  
Stocker tous les débris, pièces, adhésifs utilisés dans un carton étanche  
Fermer le carton, et utiliser du ruban adhésif, afin de fermer le carton

### PROCEDURES DE NETTOYAGE SUR UN TAPIS

Dans le cas d'un tapis amovible, sortez-le, à l'extérieur, et soufflez-le avec de l'air comprimé, après avoir enlevé toutes les particules brisées (vous reporter au paragraphe précédent).

Après avoir enlevé tous les débris, utiliser un aspirateur, en ayant fermé les portes, ouvert les fenêtres et assurer une ventilation efficace  
A la fin des travaux, insérer le sachet de l'aspirateur, ainsi que les linges qui auront servi à nettoyer l'aspirateur, dans un plastique étanche, le mettre dans le carton qui contient toutes les pièces et débris de verre. Identifier le carton et le stocker avec les lampes.  
Laisser la ventilation, durant 15 mn, après les travaux de nettoyage.

### PROCEDURES EN CAS DE BRIS DANS LA BOITE D'EMBALLAGE

Si l'emballage est étanche, ne pas essayer de l'ouvrir, le rendre étanche, au besoin avec un ruban adhésif et stocker dans les cartons des lampes usagées.

### APRES LES TRAVAUX

Nettoyage les mains, après les opérations de nettoyage et de stockage des produits à disposer.

***Vous reporter aux dispositions relatives aux déchets dangereux et aux derniers règlements, liés à l'environnement, aux règles de santé et sécurité au travail.***